

SERVICE-INTERVALLE (Stand 2019*)

- Fehlerspeicher erstmals nach 1, 5, 20, dann alle 40 Betriebsstunden auslesen (im Sporteinsatz alle 10 Betriebsstunden)
- Gerießeölwechsel erstmals nach 5, dann alle 40 Betriebsstunden (im Sporteinsatz alle 10 Betriebsstunden)
- Kolbenwechsel erstmals nach 40, dann alle 80 Betriebsstunden (im Sporteinsatz erstmals nach 10, dann alle 40 Betriebsstunden)
- Pleuel- und Kurbelwellenlagerwechsel alle 80 Betriebsstunden (im Sporteinsatz alle 40 Betriebsstunden)
- Sieb im Öltank alle 40 Betriebsstunden reinigen
- Ölpumpe alle 80 Stunden erneuern

**Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit, Änderungen vorbehalten*

ERSATZTEILPREISE (Stand 2019*)

- Lampenmaske 28,40 Euro
- Scheinwerfer 88,60 Euro
- Kotflügel vorn 39 Euro
- Gabelschützer 42,50 Euro
- Kotflügel hinten mit Dekor 56,50 Euro
- Luftfilterkastendeckel links und rechts mit Airbox-Abdeckung 96,10 Euro
- Kühlerabdeckung links und rechts mit Dekor auf Anfrage
- Restliches Dekor 49,60 Euro
- Zylinder-Kolben-Kit 645,40 Euro
- Kolben inklusive Kolbenbolzen, Ringe und zwei Sprengringe 111,30 Euro
- Kolbenringe 54,50 Euro
- Injektor-Set 279,60 Euro
- Membran-Set 86,40 Euro
- Elektrostarter 172,20 Euro
- Batterie 86 Euro
- Öltank 53,50 Euro
- Kupplungslamellen-Kit 156,80 Euro
- Leistungsteil mit Kat 389,50 Euro
- Schalldämpfer 166,90 Euro
- Bremshebel 28,40 Euro
- Kupplungshebel 29,80 Euro
- Schalthebel 55,40 Euro
- Fußbremshebel 66,80 Euro
- Leichtmetallheck 286,80 Euro
- Kühler rechts und links 437 Euro
- Luftfilter 18,30 Euro
- Bremsscheibe vorn 109,30 Euro
- Bremsscheibe hinten 89 Euro
- Bremsbeläge vorn 40,50 Euro
- Bremsbeläge hinten 40,60 Euro
- Offene Handschützer 37,60 Euro
- Kunststoff-Motorschutz auf Anfrage
- Alu-Motorschutz ab 87 Euro

**Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit, Änderungen vorbehalten*